

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore	1/3" CCD - SONY a colori
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	512x582 pixels
Visualizzazione dell'immagine	MIRROR
Risoluzione	600 linee TV
Ottica	Apertura 120° f=2.8mm
Uscita video	1Vp-p / 75Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB
Grado di protezione IP	IP69
Illuminazione minima	0 lux (IR accesi)
Corrente assorbita	300mA massimo
Tensione di alimentazione	Da 10V DC a 15V DC
Corrente assorbita	250mA (con IR accesi)
Potenza consumata	3W (con IR accesi)
Temperatura e umidità di funzionamento	Da -20°C a 70°C (RH95% MAX)
Temperatura e umidità di stoccaggio	Da -30°C a 80°C (RH95% max)
Peso	386g

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Telecamera AP2610;
- Cavo prolunga A/V ed alimentazione da 20m di lunghezza;
- Cavo di connessione all'alimentazione.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

AP2610 TELECAMERA PER RETROMARCIA CON FUNZIONE MIRROR

FUNZIONE MIRROR:

AlcaPower AP2610 è dotata di funzione mirror.




La funzione mirror corregge automaticamente l'immagine, in modo tale che gli ostacoli appaiano posizionati come nella realtà.



Nota: le immagini di questo libretto sono solo di riferimento, non sono contrattuali e possono differire dal prodotto reale.

COLLEGAMENTI:

Per installare correttamente la telecamera, fare riferimento al diagramma seguente:


PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:

- Non smontare la telecamera, non rimuovere la copertura o le viti. All'interno non ci sono parti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utilizzatore.
- Conservarla e maneggiarla con cura. La telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire la telecamera, utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere utilizzare un detergente delicato e strofinare delicatamente.
- Non puntare la telecamera verso la luce diretta del sole o verso la luce riflessa dagli oggetti.
- Utilizzare la telecamera solo con temperature comprese tra -20°C e +70°C e umidità non superiore al 95%. Non utilizzare la telecamera in presenza di forti fonti di energia. Per una corretta alimentazione fare riferimento al presente manuale d'uso.
- Non dirigere getti d'acqua ad alta pressione direttamente sulla telecamera, altrimenti si corre il rischio di infiltrazioni d'acqua.

